

Am Freitag den 17.06.2011 ist mein 1000W Netzteil im Server abgeraucht.

Der web-Server war am Freitag nicht mehr aus dem internet zu erreichen.

Ich dachte mir der Fehler liegt bei DynDNS.org (die IP wird manchmal nicht korrekt aktualisiert).

Als ich dann nach Hause kam gabs die böse Überraschung. Alles Kalt, Dunkel und Leise....

Mein Büro ist sonst etwas wärmer durch die Abwärme des Servers.

Um 18:00 Uhr also erstmal ans Telefon und versuchen ein Netzteil aufzutreiben.

Ich hatte riesiges Glück, Ein Bekannter arbeitet in einem Computerladen und die hatten zum Glück noch ein 1200 Watt Netzteil.

Gegen 20:00 Uhr hatte ich den Server wieder am Netz. Zum Glück gab es keine weiteren Schäden an Hard und Software.

Trotzdem habe ich 2 Stunden gebraucht bis ich alle Dienste wieder online hatte.

Web Dienste, Datenbank überprüfen und die Virtuellen Maschinen wieder hochfahren und überprüfen.

(schwitz) ;-)